

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-02	6	ОАО "Газпромнефть-Урал" ПСОК "Брусничка" ООО "АСС-АВТО"	18.01.19.	9:29	12:05	Без АО, режим ОЗЗ. Повреждение изолятора на оп.56. Выполнена замена	Износ оборудования	368	Не требуются
РП-10кВ №152	ВЛ-10кВ ф.Кольцо-10	10	ООО "ДАРИС" ИП Мансуров С.П. ООО "Софтек" ИП А.И.Магро	18.01.19.	9:55	14:55	АО, МТЗ (АПВ выведено). Повреждение КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ ООО "Дарис". Отключен ЛР-10 отпайка на ООО КТПН-10/0,4кВ ООО "Дарис", фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	900	Персоналом ООО "Дарис" выполнен ремонт КЛ-10кВ, оборудование включено в работу
Февраль										
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	05.02.19.	13:28	15:45	АО, МТЗ (АПВ выведено). Повреждение КТПН-6/0,4кВ ПОК «Рябинушка», отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ ПОК «Рябинушка», ф.КНС-3-25 включен в работу	По вине сторонних потребителей	2417	Не требуются
Март										
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "КНС-4-1"	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" ОАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика" ООО "СК "Гранд" ООО "Лачин" ООО "Сибтрансперевозки" ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр" ООО "ЭЛЕК"	15.03.19.	10:34	12:08	АО В-35 1Т, В-35 2Т на ПС-110/35/6кВ "Технолог" при повреждении на ВЛ-35кВ "КНС-4-2"	По вине энергоснабжающей организации	411	Запланированы мероприятия персоналом СЭС по ПС-110/35/6кВ "Технолог"
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "КНС-4-2"	35	ОАО "Хантымансийскгеофизика"-Обская геофизическая экспедиция. ИП Селедчик Е.А. ДНТ "Богдановское" ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр"	15.03.19.	10:34	16:39	АО, МТЗ, нуАПВ. Падение дерева на провода ВЛ-35кВ "Радиоцентр-1" в пролете оп.№2-3. Отключен ЛР-35 отпайка на ПС-35/10кВ "Радиоцентр", ВЛ-35кВ "КНС-4-2" введена в работу	По вине сторонних потребителей	1275	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ «Радиоцентр-1», устранить выявленные замечания. Отчет о результатах осмотра и выполненных работ направить в адрес УЭСХ НГДУ «Сургутнефть»
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "Куст-23-1"	35	ГФХ Берсенева А.Г. Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" ООО "ЭЛЕК"	15.03.19.	10:34	11:44	АО В-35 1Т, В-35 2Т на ПС-110/35/6кВ "Технолог" при повреждении на ВЛ-35кВ "КНС-4-2"	По вине энергоснабжающей организации	19	Запланированы мероприятия персоналом СЭС по ПС-110/35/6кВ "Технолог"
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "Куст-23-2"	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	15.03.19.	10:34	11:40	АО В-35 1Т, В-35 2Т на ПС-110/35/6кВ "Технолог" при повреждении на ВЛ-35кВ "КНС-4-2"	По вине энергоснабжающей организации	4,00	Запланированы мероприятия персоналом СЭС по ПС-110/35/6кВ "Технолог"
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	15.03.19.	11:26	17:42	АО, МТЗ-1 (АПВ-выведено). Отключен ЛР-6 на оп.206, фидер включен в работу.	По вине сторонних потребителей	6391	Не требуются
ПС-110/6кВ "Водная"	ВЛ-6кВ ф.Водная-38	6	ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ОАО "Подводсибстрой" ООО "РечФлот Сервис" ОАО "Сургутлес" ООО "Вариант-Сервис"	15.03.19.	11:33	17:31	АО, МТЗ (АПВ выведено). Наклон оп.59, 60, срыв изоляторов, схлест проводов. Выведен в ремонт участок ВЛ-6кВ оп.42-64. Включение в работу участка ВЛ-6кВ оп.1-42 от ф.Водная-38, участка ВЛ-6кВ ф.66-74 от ф.104-21	По вине сторонних потребителей	832	1. Выполнить ремонт оп.№59-60 ВЛ-6кВ ф.Водная-38 2. Выполнить обследование опор ВЛ-6кВ ф.Водная-38 на предмет возникновения коррозии свайного основания. По результатам обследования подать ВЛ-6кВ в план капитального ремонта
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	26.03.19.	10:57	11:32	АО, МТЗ-1 (АПВ выведено). Падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролете оп.120-121. Дерево убрано, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	466	Выполнить расчистку охранной зоны ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25 в пролете оп.№76-80, 84-90, 114-142, 152-186
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	26.03.19.	12:31	15:44	АО, МТЗ-1 (АПВ выведено). Падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролете оп.120-121. Дерево убрано, фидер включен в работу	Атмосферные воздействия	2572,00	Выполнить расчистку охранной зоны ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25 в пролете оп.№76-80, 84-90, 114-142, 152-186
Апрель										
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" ПОК "Рябинушка" ООО "Прима"	02.04.19.	7:47	14:28	Отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ ПОК "Рябинушка", ф.КНС-3-25 включен в работу	По вине сторонних потребителей	5748	Не требуются
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-09	10	А.А.Лукьянов ОАО "Завод Элкар" СГМУЭП "Горсвет" ООО "ТЕХНОПАРК" ООО "Нортланд"	03.04.19.	1:47	2:40	При осмотре на отпайки ООО "Технопарк" обнаружена поврежденная ветка дерева, на ветке и проводах ВЛ-10кВ следы пробоя изоляции	По вине сторонних потребителей	96	Персоналом ООО "Технопарк" выполнена вырубка деревьев, поросли угрожающих падению на провода ВЛ-10кВ ф.РП-149-09
Май										
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" ПОК "Рябинушка" ООО "Прима"	03.05.19.	17:54	18:18	Отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ ПОК "Рябинушка", ф.КНС-3-25 включен в работу	По вине сторонних потребителей	320	Не требуются
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" ПОК "Рябинушка" ООО "Прима"	24.05.19.	8:27	14:22	Отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ ПОК "Рябинушка", ф.КНС-3-25 включен в работу	По вине сторонних потребителей	3313	Не требуются
Июнь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-09	10	А.А.Лукьянов ОАО "Завод Элкар" СГМУЭП "Горсвет" ООО "ТЕХНОПАРК" ООО "Нортлэнд"	07.06.19.	7:43	8:40	Отключен В-10 яч.№3 в сторону ТП Северавтодор, 1С-10 включена в работу	По вине сторонних потребителей	555	Не требуются
ПС-110/6кВ №46	ВЛ-6кВ ф.46-09	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	12.06.19.	12:46	13:49	Отключен ЛР-6 в сторону КТПН-6/0,4кВ №14 (МУП "СРЭС"), выполнена ремонт КТПН	По вине сторонних потребителей	245	Не требуются
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" ПОК "Рябинушка" ООО "Прима"	13.06.19.	10:59	11:56	Отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ ПОК "Рябинушка", ф.КНС-3-25 включен в работу	По вине сторонних потребителей	640	Не требуются
РП-10кВ №152	ВЛ-10кВ Кольцо-12	10	ИП Шпакович А.В. ООО "УК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ЮГРА" ИП СИТНИКОВ В.Ю. ЗАО "Записибтрубомонтаж" ООО "СК" ООО "СпецАвтоТранс" ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМС	20.06.19.	14:20	15:39	Отключен ЛР-6 на КТПН-10/0,4кВ ПТФ СНТС, выполнен ремонт КЛ-10кВ	По вине сторонних потребителей	404	Не требуются
РП-10кВ №152	ВЛ-10кВ Кольцо-11	10	ИП Кондратьева И.И. ИП В.Г.Куличкин ООО "ЭЛЕК" ООО ТЛК "Север" ИП Богданов Р.В. ООО "Акватрейд" Курков А.В. ООО СК "НЕСТОР-Автодор" гр. Попозогло Г.Ф. И П Воронин И.К.	28.06.19.	18:45	21:27	Отключен ЛР-10 на КТПН-10/0,4кВ ООО Акватрейд, выполнен ремонт КТПН ООО Акватрейд	По вине сторонних потребителей	124	Не требуются
РП-10кВ №152	ВЛ-10кВ Кольцо-12	10	ИП Шпакович А.В. ООО "УК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ЮГРА" ИП СИТНИКОВ В.Ю. ЗАО "Записибтрубомонтаж" ООО "СК" ООО "СпецАвтоТранс" ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМС	28.06.19.	21:12	22:49	Отключен ЛР-6 на КТПН-10/0,4кВ ПТФ СНТС, выполнен ремонт КЛ-10кВ	По вине сторонних потребителей	255	Не требуются
Июль										
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-14	10	ООО"Нортлэнд" ОАО "Завод ЭЛКАП" ООО "ТД Русская забава"	03.07.19.	14:50	17:34	АО, ТО (АПВ-выведено). Повреждение КЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ СУПНПикРС. Отключен ЛР-10 на оп.47, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	192	Персоналом СУПНПикРС выполнен ремонт, в/в испытания и измерения КЛ-10кВ
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	29.07.19.	13:50	14:30	АО, МТЗ-1. АПВ-выведено. Повреждение на участке ВЛ-6кВ сторонних потребителей	По вине сторонних потребителей	223	Не требуются
Август										
ПС-110/6кВ №46	ВЛ-6кВ ф.46-09	6	МУП "Сургутские районные электрические сети"	09.08.19.	9:36	21:33	АО, ТО. АПВ-выведено. Повреждение строительной техникой КЛ-6кВ отпайки на РП-6кВ №12. Персоналом МУП "СРЭС" отключен КЛ-6кВ, фидер включен в работу	Постороннее воздействие	7051	Персоналом МУП СРЭС выполнено: 1. Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ф.46-09 2. Составлена дефектная ведомость на ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ф.46-09 и выставлен счет на оплату МУП "ТО УТВив №1"
ПС-110/35/6кВ Дальняя	ВЛ-35кВ Орбита-1	35		21.08.19.	13:34	13:34	В результате одновременного прохождения активного тока через ОПН-35 кВ на оп.№4,5 ВЛ-35 кВ Орбита-1 произошло двухфазное короткое замыкание через землю и отключение ВЛ-35 кВ Орбита-1 от МТЗ-1 с успешной работой АПВ при срабатывании отделителей на ОПН-35 кВ.	Постороннее воздействие	4	1. Выполнен замер сопротивления заземления оп.№4,5 ВЛ-35 кВ "Орбита-1,2" 2. С заводом-изготовителем проработана схема расстановки ОПН на всем протяжении ВЛ
ПС-220/110/10кВ "Сургут"	ф.РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №8 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	28.08.19.	4:20	6:34	АО, МТЗ-3 (АПВ-выведено). Повреждение изоляторов, предохранителей ВЛБ-10кВ СНГФ. Отключен ЛР-10 отпайка на СНГФ, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	963	Персоналом СНГФ выполнено: 1. Замена изоляторов и предохранителей трансформатора напряжения НАМИТ-10-2, проходных изоляторов ИПУ-10/7,2 в количестве 3 шт. 2. Выполнены необходимые высоковольтные испытания и измерения электрооборудования ВЛБ-10кВ перед включением. 3. Проверена работоспособность оборудования РЗиА ВЛБ-10кВ 4. Проведена техническая учеба электротехническому персоналу с правами: допускающего, производителя работ по вопросу отключения электрооборудования и локализации последствий аварии
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	10	МУП СРЭС МО Сургутский район	31.08.2019	18:09	21:39	Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.67-01 послужило межфазное перекрытие изоляции на кабельной муфте 10 кВ отходящей КЛ-10 кВ на КТП-16 «Ввод-1» в результате старения.	Отказ оборудования	777	1) Выполнить ремонт кабельной муфты отходящей КЛ-10 кВ на КТП-16 «Ввод-1»; 2) Восстановить нормальную схему электроснабжения на КТП-10/0,4 кВ №16.
Сентябрь										
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	20.09.19.	10:01	10:32	АО, МТЗ-1 (АПВ-выведено). Повреждение на участке ВЛ-6кВ сторонних потребителей	По вине сторонних потребителей	1623	Проведена проверка электрооборудования, находящегося в зоне ответственности сторонних потребителей, с привлечением персонала потребителей. Планируется выполнить комплексную работу по устранению выявленных замечаний.
РУ-6кВ КНС-3В	ВЛ-6кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	22.09.19.	12:48	13:26	АО, МТЗ-1 (АПВ-выведено). Повреждение на участке ВЛ-6кВ сторонних потребителей	По вине сторонних потребителей	7408	Проведена проверка электрооборудования, находящегося в зоне ответственности сторонних потребителей, с привлечением персонала потребителей. Планируется выполнить комплексную работу по устранению выявленных замечаний.
					12:11	16:47				
					15:36	17:55				
					18:31	22:55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-09	10	ИП "Лукьянов А.А." ОАО "Завод Элкар" СГМУЭП "Горсвет" ОАО "Сургутстройтрест" ООО "Нортленд"	22.09.19.	17:10	14:39 23.09.19	Повреждение КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ СНГФ. Отключен ЛР-10 на КТПН-10/0,4кВ СНГФ, нуРПВ в 20:05. Отключены ЛР-10 на потребителей (за исключением ООО "Нортленд", ЦБПО ЭПУ), нуРПВ в 23:22. Повреждение опорного изолятора на ЛР-10 оп.№37/1 (ЦБПО ЭПУ). Выполнена замена, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	1728	-
ПС-35/6кВ №203	ВЛ-6кВ ф.203-05	6	АО Авиакомпания "Аргон" ИП А.А.Ильясов	25.09.19.	14:44	2:03 26.09.19	Повреждение транспортом проводов ф."А", "В", "С" в пролете оп.79-80	Постороннее воздействие	328	Не требуются
ПС-35/6кВ №197	ВЛ-6кВ ф.197-03	6	ОАО "Геотек Сейсморастворка"- "Тюменьнефтегеофизика".	25.09.19.	14:44	21:11	Повреждение транспортом проводов ф."А", "В", "С" в пролете оп.30-33	Постороннее воздействие	201	Не требуются
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-14	10	ООО"Нортленд" ОАО "Завод ЭЛКАП" ООО "ТД Русская забава"	26.09.19.	18:56	19:28	АО 2С-10 РП-10кВ №149. Выполнен осмотр, включение 2С-10 в работу	По вине энергоснабжающей организации	43	-
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-14	10	ООО"Нортленд" ОАО "Завод ЭЛКАП" ООО "ТД Русская забава"	27.09.19.	4:20	11:20	Повреждение КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ ИП А.В.Чувилова. Отключен КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ ИП А.В.Чувилова, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	490	-
РП-10кВ №149	ВЛ-10кВ ф.РП-149-09	10	ИП "Лукьянов А.А." ОАО "Завод Элкар" СГМУЭП "Горсвет" ОАО "Сургутстройтрест" ООО "Нортленд"	29.09.19.	16:36	17:19	Аварийное отключение яч.№6 РП-10кВ №129 (ввод-1 РП-10кВ №149). Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.149-09. Выполнен осмотр, включение 1С-10 в работу	По вине энергоснабжающей организации	60	-
Октябрь										
ПС 35 кВ №236	ВЛ-6 кВ ф.236-16	6	ООО УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ недвижимости "СПС Югория"	02.10.19.	11:56	12:57	АО, ТО, нуАПВ, уРПВ. Повреждение проходных изоляторов ф."А", ф."В" в яч.№16 ПС 35 кВ №236. Выполнена замена	Износ материалов	7	Выполнен внеплановый тепловизионный контроль проходных изоляторов во внешних отсеках ПС 35 кВ №236, 66, 140, 11, 163, 88, 131, 213.
РП-10 кВ №149	ВЛ-10 кВ ф.РП-149-14	10	ООО"Нортленд" ОАО "Завод ЭЛКАП" ООО "ТД Русская забава"	04.10.19.	14:52	15:20	Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.149-14 в результате аварийного отключения В-10 ввода №2 РП-10 кВ №129 (ООО "СГЭС")	По вине энергоснабжающей организации	40	-
РП-10 кВ №9	ВЛ-10 кВ ф.РП-9-23	10	ИП Н.В.Королева	08.10.19.	10:03	10:15	Исчезновение напряжения на 1С-10, 2С-10 РП-10 кВ №9 при переводе нагрузок	Не установлено	0,12	1. Направлено письмо в адрес Сургутской дистанции электроснабжения РЖД о согласовании изменения уставок РП-10кВ №9 2. После согласования уставок с персоналом Сургутской дистанции электроснабжения РЖД будет выполнено изменение уставок в РП-10 кВ №9
ПС 110 кВ №46	ВЛ-6 кВ ф.46-13	6	МУП "СРЭС" МО СР	23.10.19.	4:25	6:00	АО, МТЗ. Выполнен осмотр электрооборудования персоналом НГДУ "Сургутнефть", МУП "СРЭС" МО СР, СМТ-1, БПТОиКО, повреждения и замечания не обнаружены	Не установлено	530	-
Ноябрь										
ПС 110 кВ №46	ВЛ-6 кВ ф.46-02	6	МУП "СРЭС" МО СР	03.11.19.	11:34	12:36	АО, ГЗТ-1 2Т.	Износ материалов	0	1. Выполнить замену 2Т. 2. Проработать вопрос о доработке схемы АВР-6кВ ПС 110 кВ №46 3. Выполнить проверку основных защит трансформаторов ПС 110 кВ №46. 4. Включить замену трансформаторов на ПС 110 кВ №46 в программу капитального
ПС 110 кВ №46	ВЛ-6 кВ ф.46-09	6	МУП "СРЭС" МО СР	03.11.19.	11:34	12:36			92	
РУ-6 кВ КНС-3	ВЛ-6 кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	07.11.19.	9:11	9:45	Без АО, режим ОЗЗ. Отключены ЛР-6 на ПОК «Рябинушка», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» режим ОЗЗ устранен. После включения ЛР-6 на ПОК «Рябинушка», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» режим ОЗЗ не появился	По вине сторонних потребителей	490	Не требуются
РУ-6 кВ КНС-3	ВЛ-6 кВ ф.КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	07.11.19.	21:40	22:40	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ совместно с представителями сторонних организаций обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	1440	Не требуются
ПС 35 кВ №163	ВЛ-6 кВ ф.163-04	6	КФХ А.А.Герусов ГП "Югралесхоз" КФХ А.И.Горелов	16.11.19.	15:00	16:02	АО, ТО. Падение дерева в пролете оп.19-20 отпайки на КФХ А.А.Герусов. Дерево убрано, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	106	Не требуются
ПС 220 кВ Сургут	ВЛ-10кВ ф.РП-5-1	10	ООО "НГ-Энерго" АО "ГК Северавтодор" СМФ №8	28.11.19.	12:21	15:55	АО, МТЗ-2. Повреждение соединительной муфты КЛ-10кВ. Выполнена замена	Дефект монтажа	680	Направлено письмо в адрес СМТ-1 о принятии мер по недопущению подобных инцидентов
Декабрь										
ПС 35 кВ №73	ВЛ-6 кВ ф.73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	02.12.19.	11:38	11:38	Исчезновение напряжения при аварийном отключении ВЛ-35 кВ Восточная-1	Недостатки эксплуатации	5,4	см.АО Восточная-1 за 02.12.2019
	ВЛ-6 кВ ф.73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	02.12.19.	11:48	11:48				
ПС 35 кВ №73	ВЛ-6 кВ ф.73-20	6	ООО "ЭЛЕК"	02.12.19.	11:38	11:38				
	ВЛ-6 кВ ф.73-20	6	ООО "ЭЛЕК"	02.12.19.	11:48	11:48				
ПС 35 кВ №325	ВЛ-35 кВ Восточная-1	35	ООО "СГЭС"	02.12.19.	11:38	11:38	АО, МТЗ-2. Несоответствие уставок утвержденной карте уставок	Недостатки эксплуатации	54	1. Обеспечен контроль соответствия настроек устройств РЗА утвержденной карте уставок выполняемый по результатам изменения настроек устройств РЗА (дистанционно или по фотоматериалам) 2. Выполнена проверка уставок защит ПС 35 кВ №325 на соответствие нагрузкам 3. Приняты меры к лицам, допустившим нарушение в работе ВЛ-35 кВ Восточная-1 02.12.2019
ПС 35 кВ №325	ВЛ-35 кВ Восточная-1	35	ООО "СГЭС"	02.12.19.	11:48	11:48				
ПС 35 кВ №73	ВЛ-6 кВ ф.73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	12.12.19.	18:08	23:16	Режим ОЗЗ. Отключены ЛР-6 на электроустановки потребителей (за исключением п.Банное), ф.73-16 включен в работу, без замечаний	По вине сторонних потребителей	3576	-
БСВ-35 кВ Восточная-1,2	ВЛ-35 кВ Восточная-1	35	ООО "СГЭС"	26.12.19.	6:51	10:18	АО, МТЗ-1. Повреждение КЛ-6 кВ ф.121-04 (ООО "СГЭС")	По вине сторонних потребителей	23800	-
Итого за отчётный год									79271,92	